










# MONTAGEANLEITUNG


## TISCHGESTELL SPINNE



15-20 min




1



- |         |         |        |
|---------|---------|--------|
| A M8x12 | B M8x20 | E 5 mm |
| x1      | x2      | x1     |

2



- |         |      |
|---------|------|
| C M8x25 | D M8 |
| x16     | x16  |